

TAPIS POUR PIEDS NUS ET ZONES HUMIDES



Instructions de nettoyage

Un nettoyage régulier dans le cadre d'un entretien planifié assurera à la fois l'efficacité et la durée de vie du tapis ou des carreaux.

Le tapis contient à la fois des additifs antibactériens et antifongiques pour éviter la contamination fongique et bactérienne. Cependant, un nettoyage régulier est également recommandé afin d'éliminer les graisses légères, les huiles, les graisses alimentaires, la cire et les vernis acryliques.


Préparation

Vérifiez que le tapis ne soit pas recouvert de particules flottantes comme des déchets et des fibres de vêtements.

Nettoyage à la main

Un nettoyage à la main régulier doit être effectué au besoin, en utilisant un liquide de nettoyage alcalin* conformément aux instructions du fabricant.


Le tapis peut être nettoyé sur place. Appliquez simplement la solution de nettoyage à l'aide d'un pulvérisateur ou d'une serpillière et laissez-la s'imbiber de toute la graisse ou saleté. Vous pouvez ensuite utiliser un balais à poils durs pour faire pénétrer le liquide de nettoyage dans la saleté en surface. Laissez tremper avant de rincer à l'eau claire.



Nettoyage à la machine

La fréquence de nettoyage à la machine dépendra de l'intensité du trafic dans la zone. Vaporisez la surface avec la solution alcaline puis, à l'aide d'une machine à brosse cylindrique, nettoyez la surface dans le sens des nervures. S'il y a un motif gravé sur les nervures du dessus dans lequel la saleté peut facilement s'accumuler, effectuez des passages croisés supplémentaires pour assurer un nettoyage en profondeur.

Si le dessous du tapis doit également être nettoyé, enroulez-le puis déroulez-le en laissant le verso orienté vers le haut. Vaporisez et répétez les étapes de nettoyage indiquées ci-dessus.



Nettoyage à la vapeur

Tous les types de nettoyeur à vapeur peuvent être utilisés. De bons résultats ont été obtenus avec une pression de buse d'environ 6 894,8 kN/m² (1 000 livres par pouce carré) et de l'eau à environ 100 °C. Le liquide de nettoyage doit être dilué conformément aux recommandations du fabricant.

* JPL Leisure Bright SU201 <http://www.jplennard.com/leisure-bright-5-litre.html>

Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe
et Etats-Unis:
plastexmatting.com